

Antennenmast Transport + Fritzel FB33 Überholung

Beitrag von „do2mad“ vom 13. Juni 2014, 17:54

Ein kleines Update ,

Zitat von do2mad

Folgende SWRs habe ich angezeigt bekommen

14123 MHz 1,8

21007 MHz 2,6

28222 MHz 1,8

hier mal ein Update , nachdem ich unzählige Brutstätten oder Leichen in den Traps beseitigt habe . Ich hoffe der Insektenschutzbund liest hier nicht mit 😊

14118 Mhz 1,7

21007 Mhz 1,1 (perfekt , das Band darf ich ja auch benutzen)

28222 Mhz 1,8

Ich habe alle Traps auseinander gehabt und mit einer Messingbürste die Alu Windungen gereinigt . Die Schrauben der Alu Windungen gelöst und mit etwas WD40 (nur auf der Kontakt Fläche der Schraube , wieder zusammen geschraubt .

Ich werde das wohl aber noch mal machen , weil die Kappen müsste teilweise getauscht werden weil sie einen Riß haben .

Gruß Martin

<https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-%C3%BCberholung/?postID=54#post54>