

**Beitrag von „do2mad“ vom 24. Juni 2014, 20:03**

Hallo,

Danke Kurt für den Hinweis,  
wir hatten ja gestern in Embsen schon darüber gesprochen .

Ich habe jetzt mal angefangen zu messen , nach den Hinweisen von Detlef. So wie es aussieht kommt nach dem LM741 noch Spannung raus, die sich auch ändert. Am Motor kommt nichts mehr an .

Ich habe jetzt erst mal alle IC's Transistoren und Elkos bestellt und werde die nach dem eintreffen einfach wechseln . Das ist kein großer Akt . Da nach werde ich wieder berichten .  
Wäre doch gelacht wenn man das Teil nicht wieder zum laufen bekommt .

Und dann muss ich mich auch noch mit dem PC Interface beschäftigen , aber ich weiß gar nicht ob ich das mit dem kleinen Toshiba Libretto benutzen will, ich denke da benötige ich noch mal ein kleines Notebook auf dem das gute alte WinXP läuft und welches eine parallel Schnittstelle hat .

Gruß Martin