

ISS: Packet Radio wieder ausgefallen

Beitrag von „Sys_RoBOTer“ vom 26. Februar 2018, 09:59

[Zitat von DARC aktuelle Infos](#)

Wegen einem unidentifizierten Fehler im 2-m-Funkgerät ist der Packet Radio-APRS-Digipeater momentan nicht mehr in Betrieb. Ein ähnliches Problem trat bei anderer Gelegenheit schon einmal auf und Lösungen, die das Problem abstellen sollten, erwiesen sich als unzureichende Fehlerbehebungen. Die Organisation Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) wird versuchen, das PR-System wieder in Betrieb zu nehmen. Möglicherweise ist es aber auch endgültig ausgefallen.

Quelle: <http://www.darc.de/nachrichten...radio-wieder-ausgefallen/>